


TABELLA / TABLE			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	α°
120	50	400	90°
150	100	400	100°
200	50	350	105°
200	100	300	105°
250	100	300	100°

La seguente illustrazione è puramente indicativa. È compito dell'installatore valutare la soluzione migliore in base allo spazio per il fissaggio dell'automazione e la scelta degli accessori.
The following illustration is purely indicative. It is the installer's task to evaluate the best solution according to the space for fixing the automation and the choice of accessories.

Fig. 1



	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ / PC
1	Guida di scorrimento Sliding guide	1
2	Pattino per guida Guide sliding block	1
3	Boccola / Bushing	1
4	Rondella M12 / Washer M12	1
5	Vite M12X50 / Screw M12X50	1
6	Vite M8X18 / Screw M8X18	3
7	Tappo / Cap	3
8	Lamiera interna Inner sheet metal	2
9	Lamiera esterna Outer sheet metal	2
10	Vite M6X16 / Screw M6X16	8
11	Inserto rettangolare Rectangular insert	2
12	Braccio slitta / Slide arm	1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 4




Fig. 8





Fig. 9